BOLETIM DE BALNEABILIDADE DE PRAIAS - NITERÓI - Nº51 - 18 de JULHO de 2019

PRAIAS	PONTO COLETA	LOCALIZAÇÃO (*)	CONAMA 274/2000	
Gragoatá	GR000	Centro da praia		Imprópria
Boa Viagem	BV001	Centro da praia		Própria
Flechas	FC001	Em frente à Rua Nilo Peçanha		Própria
	FC000	Em frente à Rua Praia de Icaraí n° 163		Própria
Icaraí	IC003	À esquerda da Pedra de Itapuca		Própria
	IC000	Em frente à Praça Getúlio Vargas		Própria
	IC002	Em frente à Rua Otávio Carneiro		Própria
	IC001	Em frente à Rua Mariz e Barros		Própria
São Francisco	SF000	Em frente à Rua Caraíbas		Imprópria
	SF002	Em frente à Avenida Quintino Bocaiúva n° 233		Imprópria
	SF001	Em frente à Igreja São Francisco		Imprópria
Charitas	CH002	Em frente à Avenida Quintino Bocaiúva n° 355		Imprópria
	CH001	Em frente à Travessa Santa Cândida		Imprópria
	CH000	Lado direito do Clube Naval de Charitas		Imprópria
Jurujuba	JR000	Saída da Alameda Mal.Pessoa Leal na Av.Carlos Ermelindo Martins, 1565		Imprópria
	JR001	Em frente à Avenida Carlos Ermelindo Marins n° 1935		Imprópria
Eva	EA000	Centro da praia		Imprópria
Adão	AD000	Centro da praia		Própria
Piratininga	PR000	Em frente à Avenida Doutor Acúrcio Torres		Própria
	PR001	Em frente à Rua General Rubens Rosado Teixeira		Própria
	PR002	Em frente à Rua Orestes Barbosa		Própria
	PR003	Em frente à Rua João Gomes da Silva		Própria
Sossego	SG000	Centro da praia		Própria
Camboinhas	CM000	Centro da praia		Própria
	CM001	À 100m do Canal da Lagoa de Itaipu		Própria
Itaipu	II000	Em frente ao Restaurante Varandão		Própria
	II001	Em frente à Praia de Itaipú n° 21		Própria
Itacoatiara	IA001	Em frente à Rua das Azaléias		Própria
	IA000	Em frente à Rua das Papoulas		Própria

Balneabilidade Imprópria (CONAMA 274/2000) Praias: Se o último resultado for superior a 400 (NMP de Enterococos/100mL) ou se nas últimas 5 campanhas, dois ou mais resultados forem superiores a 100 (NMP de Enterococos/100 mL).

Observações:

* O referencial de localização leva em consideração que o observador está de frente para o mar.

Evitar o banho de mar nas primeiras horas após a ocorrência de chuvas e próximo a saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.