

# INFORMATIVO SOBRE A REPRESA DO CAMORIM

Nº3 - MARÇO/2020

**inea**  
instituto estadual do ambiente



**03/03/2020**

Após as fortes chuvas ocorridas nos dias 29/02 e 01/03 no entorno do maciço do Parque Estadual da Pedra Branca, a equipe do Inea, acompanhada de representante do Conselho Consultivo do Parque e morador local, esteve no Açude do Camorim para conferir a situação do barramento. A chuva provocou uma elevação do nível d'água do açude em comparação com o nível observado na última vistoria. A água estava escoando pelas três estruturas de extravasamento e pelo vertedouro. Não foram observadas alterações aparentes na área da erosão do talude. Também não houve relatos de transbordamento do Rio Camorim durante este evento de chuva.



**09/03/2020**

O Inea recebeu da Cedae a revisão do Plano de Ação de Emergência Simplificado, que está sendo avaliado pela equipe técnica do Inea.

**12/03/2020**

A Cedae protocolou no Inea parte do projeto executivo das obras necessárias no entorno do Açude do Camorim. O próximo passo informado pela distribuidora é a contratação de uma empresa para a execução destes serviços.