

Perfil Individual de Sondagem à Percussão				Furo: SLX - 06A	
Cliente: LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A.		Revestimento:	5,00 m	Cota:	2.498m
Obra/I.G.: INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS		Inclin. c/ vertical:	0,00	Coordenadas:	N: 7.585.364,90 E: 289.636,66
Local: Zona Industrial - Porto do Açú		Classificação:	Geol. Lincoln	Data de Início:	Data de Término:
Revestimento: ϕ 4", amostrador: ϕ int. 34,90mm ϕ ext. 50,80 mm, peso de 65 kg c/ altura de queda de 75 cm				17/11/2008	19/11/2008

Cota (m)	Amostra	Nº de Golpes		GRÁFICO	Perfil	Profundid.	Classificação Geológico-Geotécnica
		1º e 2º	2º e 3º				
0		30 iniciais	30 finais	0 10 20 30 40 50 60 70 80		0,00	
		TRADO					
	(1)	9	9			1,00	Areia fina, com raízes vegetais, cinza clara. Depósito sedimentar.
	(2)	6	10				
	(3)	14	13				
	(4)	5	9				
5	(5)	50/27	25/12			5,13	
	(6)	36	34/23				
	(7)	28	31				
	(8)	17	17			8,03	
	(9)	14	16				
10	(10)	6	5			10,07	
	(11)	4	5				
	(12)	9	30			12,09	
	(13)	2/37	3/44			12,89	
	(14)	2/34	2/31				
15	(15)	4/37	4			15,00	
							CONTINUA NA PÁGINA 2

Escala = 1:100

Prof. do nível d'água (N.A.)			Lavagem por Tempo				MEDIDAS RELACIONADAS À BOCA DO FURO	Obs:
Data	Inicial	Final	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	○ - Amostra não recuperada ou lavada NFE - Nível d'água não encontrado 0/n - Penetração de n cm sob o peso das hastes P/n - Penetração de n cm sob o peso das hastes + batente	Responsável
17/11	1,10							LINCOLN JOSÉ COELHO CREA - 84 - 1 - 07260 - 5
18/11	1,15							
19/11		1,15						

Furo: **SLX - 06A**

[illegible]

Prof. do nível d'água (N.A.)			Lavagem por Tempo				MEDIDAS RELACIONADAS À BOCA DO FURO	Obs:
Data	Inicial	Final	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	○ - Amostra não recuperada ou lavada NFE - Nível d'água não encontrado 0/n - Penetração de <i>n</i> cm sob o peso das hastes P/n - Penetração de <i>n</i> cm sob o peso das hastes + batente	Responsável
17/11	1,10							LINCOLN JOSÉ COELHO CREA - 84 - 1 - 07260 - 5
18/11	1,15							
19/11		1,15						