

Perfil Individual de Sondagem à Percussão				Furo: SLX - 79	
Cliente: LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A.		Revestimento:	14,00m	Cota:	2,817m
Obra/I.G.: INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS		Inclin. c/ vertical:	0,00	Coordenadas:	N: 7.586.418,26 E: 290.693,85
Local: Zona Industrial - Porto do Açu		Classificação:	Geol. Lincoln	Data de Início:	Data de Término:
Revestimento: $\phi$ 4", amostrador: $\phi$ int. 34,90mm $\phi$ ext. 50,80 mm, peso de 65 kg c/ altura de queda de 75 cm				27/10/2008	31/10/2008

Cota (m)	Amostra	Nº de Golpes		GRÁFICO	Perfil	Profundid.	Classificação Geológico-Geotécnica
		1º e 2º	2º e 3º				
0		30 iniciais	30 finais	0 10 20 30 40 50 60 70 80		0,00	
		TRADO					
	(1)	7	9			1,00	Areia fina a média, cinza clara. Depósito sedimentar.
	(2)	6	9			3,00	Areia fina a média, medianamente compacta, cinza clara. Depósito sedimentar.
	(3)	14	20			4,68	Areia média a grossa, compacta, cinza clara. Depósito sedimentar.
	(4)	13	19			5,26	Areia fina a média, com poucos fragmentos de conchas, muito compacta, cinza escura. Depósito sedimentar.
5	(5)	50/26	30/11				
	(6)	50/19	19/04				
	(7)	50/25	29/10				Areia fina, pouco micácea, muito compacta, cinza escura. Depósito sedimentar.
	(8)	34	37/24			8,74	
10	(9)	9	9				
	(10)	6	11			11,94	Areia fina, pouco siltosa, pouco micácea, medianamente compacta, cinza escura. Depósito sedimentar.
	(11)	12	17				
	(12)	5	6				
	(13)	3	2				Argila siltosa orgânica, com pouca areia fina, muito mole, cinza escura. Depósito sedimentar.
15	(14)	3/33	3/35			15,00	
	(15)	2/33	3/33				
							CONTINUA NA PÁGINA 2

Escala = 1:100

Prof. do nível d'água (N.A.)			Lavagem por Tempo				MEDIDAS RELACIONADAS À BOCA DO FURO		Obs:
Data	Inicial	Final	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	○ - Amostra não recuperada ou lavada NFE - Nível d'água não encontrado 0/n - Penetração de n cm sob o peso das hastes P/n - Penetração de n cm sob o peso das hastes + batente	Responsável	
27/10	1,02							LINCOLN JOSÉ COELHO CREA - 84 - 1 - 07260 - 5 <b>GEODRILL</b> Engenharia Ltda (21) 2427-6939	
28/10	1,04								
30/10		1,15							

Furo: **SLX - 79**

[illegible]

Prof. do nível d'água (N.A.)			Lavagem por Tempo				Medidas relacionadas à boca do furo	Obs: R.N. junto à boca do furo.
Data	Inicial	Final	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	<p>○ - Amostra não recuperada ou lavada NFE - Nível d'água não encontrado</p> <p>0/n - Penetração de <i>n</i> cm sob o peso das hastes P/n - Penetração de <i>n</i> cm sob o peso das hastes + batente</p>	Responsável
27/10	1,02							<p>LINCOLN JOSÉ COELHO CREA - 84 - 1 - 07260 - 5</p> <p><b>GEODRILL</b> Engenharia Ltda (21) 2427-6939</p>
28/10	1,04							
30/10		1,15						